


МАСКА ПАНОРАМНАЯ UNIX 6100 Full Face Mask UNIX 6100


EAC **UNIX**

УКАЗАНИЯ ПО ОСМОТРУ КЛАПАНА ВЫДОХА
GUIDANCE ON THE VISUAL INSPECTION OF THE EXHALATION VALVE


CE 0403




Нажать большим пальцем
на центральную впадину
защитного экрана
Press the center
of the protective screen
with your thumb



Движением вверх
отщелкнуть экран
Slide up to flip the screen




Снять экран
Remove the screen



Осмотреть
клапан выдоха
Visually check
the exhalation valve

a - Переговорное
устройство
b - Лепесток клапана
выдоха
a - Speech diaphragm
b - Membrane of
exhalation valve



Движением вниз
опустить защитный экран
до защелкивания
Move the protective
screen downwards until
it snaps into place

**ЗЕЛИНСКИЙ
ГРУПП**

☎ 8 800 70 70 076
✉ siz.sorbent@zelinskygroup.com
🌐 www.protivogaz.ru

**UNIX 6100 ПОСТ 2
SIZE 2**



4 607072 672836